

В ПОМОЩЬ ДОМАШНЕМУ  
**МАСТЕРУ**

# **МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ**

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ■ РОЗЕТКИ ■ ЩИТКИ  
СВЕТИЛЬНИКИ



**www.samzhit.ru**  
ПРАКТИЧЕСКОЕ  
РУКОВОДСТВО

УДК 621.3  
БЕК 31.29  
М7?

Оригинал-макет подготовлен,  
издательством «Центр общечеловеческих ценностей»

Монтаж и эксплуатация электропроводки. Выключатели. Розетки. Щитки. Светильники: Справочник / Сост. В.И. Рыженко, В.И. Назаров. — М.: Издательство Оникс, 2006. — 32 с: ил. — (В помощь домашнему мастеру).

ISBN 5-488-00611-7

Из нашей книги вы узнаете, как грамотно осуществить монтаж выключателей, штепсельных розеток, светильников, щитков и провести электропроводку в погребах, подвалах, чердачных помещениях

УДК 621.3  
ББК 31.29

Справочник

Серия «В помощь домашнему мастеру»

## МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

### Выключатели. Розетки. Щитки. Светильники

Оформление обложки А.Л. Чиркова

Составители В.И. Рыженко, В.И. Назаров

Редактор В.И. Рыженко

Технический редактор В.А. Рыженко

Корректор Е.И. Севостьянова

Компьютерная верстка А.В. Соколова

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953 000 — книги, брошюры

Подписано в печать 18.05.2006.

Формат 84×108<sup>1</sup>/32. Печать высокая. Усл. печ. л. 1,68.

Тираж 7000 экз. Заказ № 3522.

ООО «Издательство Оникс»

127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 38/25  
Отдел реализации: тел. (495) 119-02-20, 310-75-25  
Internet: [www.onyx.ru](http://www.onyx.ru); e-mail: [mail@onyx.ru](mailto:mail@onyx.ru)

ООО «Центр общечеловеческих ценностей»  
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 54, корп. 4

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ОАО «Рыбинский Дом печати»  
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

ISBN 5-488-00611-7

© Рыженко В.И., Назаров В.И.,  
составление, 2006

© ООО «Издательство Оникс»,  
иллюстрации, оформление обложки, 2006

## **Соединение и оконцевание проводов**

Монтаж электропроводки, подключение выключателей, штепсельных розеток, патронов и т. д. не может производиться без соединения и оконцевания проводов. Правильные и качественные соединения и подключения в большей степени определяют надежность электроснабжения.

**Требования к соединениям проводов.** Соединение жил между собой и присоединение их к электроустановочным устройствам должны обладать необходимой механической прочностью, малым электрическим сопротивлением и сохранять эти свойства на все время эксплуатации. Контактные соединения подвержены действию тока нагрузки, циклически нагреваются и охлаждаются. Изменения температуры и влажности, вибрация, наличие в воздухе химически активных частиц также оказывают неблагоприятное влияние на контактные соединения.

**Физические и химические свойства алюминия,** из которого в основном изготавливают жилы проводов, осложняют выполнение надежного соединения. Алюминий обладает (по сравнению с медью) повышенной текучестью и высокой окисляемостью, при этом образуется токонепроводящая пленка окиси, которая создает на контактных поверхностях большое переходное сопротивление. Эту пленку перед выполнением соединения нужно тщательно удалить с контактных поверхностей и принять меры против повторного ее возникновения. Все это создает некоторые трудности при соединении алюминиевых проводов.

**У медных проводников** также образуется окисная пленка, но в отличие от алюминия она легко удаляется и незначительно влияет на качество электрического соединения.

**Большая разница коэффициентов теплового линейного расширения алюминия** по сравнению с другими металлами также приводит к нарушению контакта. Учитывая это свойство, алюминиевые провода нельзя впрессовывать в медные наконечники.


**При длительной эксплуатации под давлением** алюминий приобретает свойство текучести, нарушая тем самым электрический контакт, поэтому механические контактные соединения проводов из алюминия нельзя пережимать, а в процессе эксплуатации требуется периодически подтягивать резьбовое соединение контакта. Контакты алюминиевых жил с другими металлами на открытом воздухе подвержены атмосферным воздействиям.

**Под влиянием влаги** на контактных поверхностях образуется водяная пленка со свойствами электролита, в результате электролиза на металле образуются раковины. Интенсивность образования раковин увеличивается при прохождении через место контакта электрического тока.

**Особенно неблагоприятны** в этом отношении соединения алюминия с медью и сплавами на основе меди. Поэтому такие контакты необходимо защищать от попадания влаги или покрывать третьим металлом — оловом или припоем.

## Соединение и оконцевание медных проводов

**Соединение, ответвление медных проводов** сечением до 10  $\text{мм}^2$  рекомендуется выполнять скруткой с последующей пропайкой, причем медные однопроволочные провода площадью сечения до 6  $\text{мм}^2$ , а также многопроволочные с небольшими площадями сечений паяют по скрутке (*рис. 1*). Жилы с площадью сечения 6-10  $\text{мм}^2$  соединяют бандажной пайкой (*рис. 2 а*), а многопроволочные провода — скруткой с предварительной расплеткой проволок (*рис. 2 б*). Длина мест соединений скруткой или бандажной пайкой должна составлять не менее 10-15 наружных диаметров соединяемых жил. Паяют свинцово-оловянным припоем с использованием флюса на основе канифоли. Применять при пайке медных проводов кислоту и нашатырь не разрешается, так как эти вещества постепенно разрушают места пайки.




*Рис. 1. Соединение скруткой с последующей пайкой:*

*а – соединение проводов ПР и АПР; б – ответвление проводов ПР и АПР; в – соединение проводов ПРВД; ПК – место пайки*

Соединение спрессовыванием. Широко используют метод соединения медных проводов спрессовыванием (*рис. 2 г*). Концы проводов зачищают на 25-30 мм, затем оберывают медной фольгой и спрессовывают специальными клещами типа ПК.

### Соединение и оконцевание алюминиевых проводов

Алюминиевые жилы проводов соединяют сваркой, пайкой и механическим путем (*рис. 3*).



*Рис. 2. Соединение и ответвление проводов:*

а — соединение однопроволочных бандажей пайкой; б — соединение многопроволочных проводов скруткой; в — ответвление многопроволочных проводов; г — соединение многопроволочных проводов опрессованием

**Сваривают алюминиевые провода** в специальной формочке при помощи угольных электродов, получающих питание от сварочного трансформатора.

Для пайки алюминиевые провода скручивают (*рис. 3 в*), а затем место скрутки нагревают в пламени паяльной лампы и пропаивают припоями, составы которых приведены в *табл. 1*.

*Таблица 1*

**Состав и температура плавления припоев**


Название или обозначение припоя	Температура плавления, °С	Состав припоея, %			
		цинк	олово	медь	алюминий
Припой А	400–425	58–58,5	40	1,5–2	—
ЦО–12 Мосэнерго	500–550	73	12	—	15

**Технология пайки алюминиевых проводов следующая:**

- с концов соединяемых проводов снять изоляцию, после чего оголенные жилы зачистить до металлического блеска и


соединить внахлестку двойной скруткой с образованием желобка в месте касания жил. Длина желобка для соединения и ответвления при различных сечениях жил указана на рис. 4;

• соединенные скруткой провода нагреть пламенем газовой горелки и паяльной лампой до температуры, близкой к температуре плавления припоя. После этого желобок протереть (с нажимом) с одной стороны соединения палочкой припоя, введенной предварительно в пламя лампы. В результате трения оксидная пленка сдирается, желобок начинает облучиваться и заполняться припоеем по мере прогрева места соединения. Флюса при этом не требуется. Затем облучивают и



*Рис. 3. Соединение проводов сваркой и пайкой:*

а — соединение однопроволочных алюминиевых проводов сваркой в гильзе; б — образцы сварок; в — соединение пайкой



*Рис. 4. Пайка однопроволочных жил*


опаивают желобок с другой стороны соединения. Одновременно протереть и облудить припоеем внешние поверхности и места скрутки жил соединяемого участка;

- места пайки соединяемых проводов подчистить, протереть тканью, смоченной бензином, покрыть влагонепроницаемым лаком и заизолировать изоляционной лентой.

**Оконцевание проводов выполняют после их прокладки.** Однопроволочные провода с площадью сечения до  $10 \text{ mm}^2$  и многопроволочные с площадью сечения до  $2,5 \text{ mm}^2$  присоединяют к токоприемникам непосредственно. Оголенную жилу при этом вводят под зажимной контактный винт. Концы многопроволочных проводов скручивают и пропаивают. В зависимости от типа контакта концу провода может быть придан вид пестика (*рис. 5 а*) или колечка (*рис. 5 б*).

Концы однопроволочных проводов сечением более  $10 \text{ mm}^2$  или многопроволочных сечением более  $2,5 \text{ mm}^2$  снабжают наконечниками (*рис. 5 в*), которые припаивают или приваривают к жиле, а в некоторых случаях опрессовывают.

**Во всех случаях соединения, ответвления и оконцевания проводов,** места соединения их между собой и наконечником обматывают изоляционной лентой в несколько слоев. В соответствии с правилами электрическая прочность изоляции в месте соединения или ответвления должна быть не ниже, чем прочность изоляции в целом.



*Рис. 5. Оконцевание проводов:*

а — пестиком; б — колечком; в — припайкой наконечника: 1 — наконечник; 2 и 3 — изоляционная лента или бандажная пить

**В дачных условиях** для соединения алюминиевых и медных проводов между собой наиболее приемлем способ соединения винтовыми сжимами, так как не требуется специального инструмента и приспособлений. Конструкция контакта должна обеспечить постоянное давление и ограничить выдавливание проводов. Собирать зажим при присоединении алюминиевых проводов необходимо со всеми заводскими деталями (винт, прижимная шайба, шайба плоская, контактная пластина), так как отсутствие любой детали обязательно приведет к ухудшению контакта.

Для присоединения провода к зажиму с конца провода снимают изоляцию. Нож держат под углом 10-15° к поверхности жилы, этим исключается надрез алюминиевой жилы. Провод зачищают до металлического блеска и смазывают кварцево-вазелиновой пастой, затем загибают конец жилы в виде колечка. Загибать провод следует по часовой стрелке, т. е. по направлению вращения крепящего винта.

Внутренний диаметр кольца должен быть несколько больше, чем диаметр контактного винта (*табл. 2*).

**Соединение проводов методом опрессовки** широко применяется при монтаже внутренних, внешних электропроводок и воздушных линий электропередач.

Этот способ обеспечивает надежный контакт, необходимую механическую прочность, прост в исполнении. Опрессовку вы-

Таблица 2

## Параметры кольца на оконцовываемом проводе

Диаметр винта, мм	Длина зачищенного провода, мм	Внутренний диаметр кольца, мм
4	16–18	4,5–5,0
5	20–22	5,5–6,0
6	28–30	7,0
8	38–40	9,0

полняют ручными клещами, механическими и гидравлическими прессами с помощью сменных матриц и пуансонов.

Для соединения жил служат гильзы ГАО, ГА, для оконцевания — наконечники ТА, ТАМ и др.

Алюминиевые жилы в соединительных гильзах спрессовывают по следующей технологии:

- подбирают тип и размер гильз, а также матрицы и пуансоны в соответствии с размерами гильз;
- проверяют наличие заводской смазки в гильзах и наконечниках, при отсутствии смазки гильзы и наконечники зачищают металлическим ершиком и смазывают защитной кварцево-вазелиновой или цинково-вазелиновой пастой;
- снимают с концов жил изоляцию: при оконцевании — на длине, равной длине трубчатой части наконечника, а при соединении — на длине, равной половине длины гильзы;
- зачищают концы токоведущих жил наждачной бумагой до металлического блеска, протирают тканью, смоченной в бензине, и покрывают кварцево-вазелиновой пастой;
- надевают на подготовленные жилы наконечник или гильзу;
- при оконцевании жилу вводят в наконечник до упора, а при соединении — так, чтобы торцы соединяемых жил соприкасались между собой в середине гильзы;
- устанавливают трубчатую часть наконечника или гильзу в матрицу и проводят опрессовку;
- изолируют соединение несколькими слоями изоляционной ленты.

Не разрешается на алюминиевую жилу опрессовывать медный наконечник, так как соединение будет непрочным из-

за большой разности у меди и алюминия коэффициента линейного теплового расширения.

Опрессовку одно- и многопроволочных медных жил сечением 4 мм<sup>2</sup> и более выполняют в медных трубчатых наконечниках типа Т или соединительных медных гильзах типа ГМ. Технология опрессовки медных проводов аналогична технологии опрессовки алюминиевых проводов за исключением наложения кварцево-вазелиновой или цинково-вазелиновой пасты.

**Запрещается** проводить опрессовку при помощи молотка и зубила.

## Монтаж выключателей, штепсельных розеток

**Кэлектроустановочным изделиям относятся:** выключатели и переключатели; штепсельные соединения — вилки и розетка; патроны для электрических ламп; предохранители.

**Электроустановочное изделие нельзя перегружать по току.** Нагрузка сверх номинального тока приводит к обогоранию контактов, недопустимому перегреву и может послужить причиной пожара.

**Выключатели и штепсельные розетки бывают двух исполнений:** для открытых проводок и для скрытых проводок.

**Розетки при открытой проводке** устанавливают на подрозетниках. Подрозетники представляют собой диски диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм из токонепроводящего материала (дерево, текстолит, гетиканс, оргстекло и т. д.). Подрозетники закрепляют на стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. На кирпичных или бентонитовых стенах подрозетники закрепляют также шурупами, предварительно просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку.

**На горячих основаниях** рекомендуется устанавливать на деревянные подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2-3 мм, которая обеспечивает защиту от возгорания подрозетника при неисправности контактного соединение в выключателе или штепсельной розетке.

**Электроустановочные изделия закрепляются** на подрозетнике двумя шурупами с полукруглой головкой (при сня-

той верхней крышке). Затем к клеммам электроустановочно-го изделия присоединяют предварительно оконцованные про-вода электропроводки.

**Выключатели устанавливают в разрыв фазного провода,** идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обес-точить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При мон-таже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение электроосвещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя.

**Штепсельные розетки подключают параллельно** магист-ральным проводам электросети.

**Предпотолочные выключатели** имеют металлическое ос-нование, их прикрепляют непосредственно к стене без подро-зетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от ответвительной коробки.

**При скрытой проводке** выключатели и штепсельные ро-зетки устанавливают в металлические или пластмассовые ко-робки типов У-196, КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм. Коробки устанавливаются в углублениях в стене и закрепля-ются алебастровым раствором.

**Чтобы закрепить выключатель или штепсельную розетку в коробке,** снимают с них верхнюю декоративную крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода проводки, вывинчивают винты из пластинок распорных скоб, так чтобы можно было задвинуть выключатель или розетку в коробку. При заворачивании винтов лапки раздвигаются иочно зак-репляют выключатель или штепсельную розетку в коробке. Винты заворачивают до упора поочередно, не допуская пере-коса с таким усилием, чтобы не расколоть основание. После закрепления основания выключателя (розетки) на них зак-репляют декоративные крышки.

## Монтаж светильников

Искусственное электрическое освещение в жилых поме-щениях должно обеспечивать нормальные гигиенические ус-ловия видимости, необходимый комфорт и уют. Для выпол-

нения этих условий применяют системы общего и комбинированного освещения.

**Общее освещение** служит для освещения всей площади помещения.

**Комбинированное освещение** выполняется с помощью ламп общего освещения, которые обеспечивают нужную освещенность во всем помещении, а лампы местного освещения, создают повышенную освещенность на рабочем месте. Комбинированное освещение наиболее экономично, позволяет создавать лучшие условия для работы и отдыха.

**Для распределения светового потока** в нужном направлении и защиты его от слепящего действия электрические лампы устанавливаются в арматуре. Лампа вместе с арматурой называется светильником.

**Типы светильников** выбираются в зависимости от характера окружающей среды, высоты подвеса, светотехнических требований и интерьера помещения.

**В зависимости от типа источника света** различают светильники с лампами накаливания и с люминесцентными лампами.

**Лампы накаливания** представляют собой источники света, работающие по принципу температурного излучения. Лампы накаливания пока являются наиболее распространенными источниками света. На рис. 6 приведены некоторые типы ламп накаливания. В качестве нити накала в современных лампах используют спираль из тугоплавкого металла — чаще всего из вольфрама. Нить накала может быть односпиральной или многоспиральной. Колбы ламп накаливания вакуумируются или заполняются нейтральным газом (азотом, аргоном, криptonом). Температура разогретой нити достигает 2600-3000 С. Спектр ламп накаливания отличается от спектра дневного света преобладанием желтого и красного спектра лучей. Световой коэффициент полезного действия ламп накаливания, определяемый как отношение мощности лучей видимого спектра к мощности, потребляемой от электрической сети, весьма мал и не превышает 3,5%.

Промышленностью выпускаются различные типы ламп, отличающиеся номинальными значениями мощности и на-

пряжения, размерами, формой колб, материалом и размером цоколей и т. д.


**В обозначении ламп накаливания буквы означают:**

- В — вакуумная;
- Г — газонаполненная;
- Б — биспиральная;
- БК — биспиральная криптоновая;
- ДБ — диффузная (с матовым отражательным слоем внутри колбы);
- МО — местного освещения и т. д.

Следующая за буквой цифра означает напряжение питания, а вторая — мощность лампы в ваттах. Зеркальные лампы выпускаются концентрированного светораспределения (3К), среднего (3С), широкого (3Ш), зеркальные из ниодимового стекла концентрированного или широкого светораспределения — ЗКН, ЗШН. Зеркальные лампы предназначены для освещения высоких помещений и открытых пространств, декоративного освещения. Ниодимовые лампы используются там, где необходимо высокое качество цветопередачи.

**Декоративные специальные лампы (Д)** могут излучать белые (БЛ), желтые (Ж), зеленые (З), красные (К), опаловые (О) лучи.

**Выпускаются лампы накаливания с зеркальным отражателем — термоизлучатели, кварцевые галогенные (КГ-220-1200; ИКЗК-220-500).**



*Rис. 6. Некоторые типы ламп накаливания:*

а — газонаполненная; б — биспиральная; в — биспиральная криптоновая;  
г — зеркальная

Патроны для электрических ламп **накаливания** подразделяются на две основные группы: резьбовые и штифтовые. В бытовой осветительной арматуре применяются, как правило, резьбовые патроны и подразделяются по размеру резьбовых гильз — Е14 — с диаметром 14 мм (для миньонов), Е27 — с диаметром 27 мм, Е40 — диаметр 40 мм (мощность ламп более 1,0 кВт).

**Патроны изготавливают** из цветных металлов, стали, фарфора и пластмасс. По форме исполнения патроны подразделяют на патроны для навинчивания на ниппель, патроны с фланцем и патроны для подвеса.

**Если патрон имеет токоведущую винтовую гильзу**, то гильза должна быть подсоединенна к нулевому, а не к фазному проводнику. Этим обеспечивается электробезопасность при замене электролампы.

**Люминесцентные лампы.** Электрические лампы, в которых электроэнергия превращается в световую непосредственно, независимо от теплового состояния вещества, за счет люминесценции, называются люминесцентными.

**Принцип действия этих ламп** в упрощенном представлении сводится к следующему. Если к электродам, вставленным в концы стеклянной трубки, которая заполнена разряженным инертным газом или парами металла, приложить напряжение из расчета не менее 500-2000 В на 1 м длины трубки, то свободные электроны в полости трубы начинают лететь в сторону электрода с положительным зарядом. Когда к электродам приложено переменное напряжение, направление движения электронов изменяется с частотой тока. В своем движении электроны встречаются с нейтральными атомами газа — заполнителя полости трубы и ионизируют их, выбивая электроны с верхней орбиты в пространство или с нижней орбиты на верхнюю. Возбужденные таким образом атомы, вновь сталкиваясь с электронами, снова превращаются в нейтральные атомы. Это обратное превращение сопровождается излучением кванта световой энергии. Каждому инертному газу и парам металла соответствует свой спектральный состав излучаемого света.

Так, трубы с гелием светятся светло-желтым или бледно-розовым светом, с неоном — красным светом, с аргоном — го-

любым и т. д. Смешивая инертные газы или нанося люминофоры на поверхность разрядной трубки, получают различные оттенки свечения.

**Люминесцентные лампы дневного и белого света** выполняют в виде прямой или дугообразной трубки из обычного стекла, не пропускающего короткие ультрафиолетовые лучи. Электроды изготавливают из вольфрамовой проволоки. Трубку заполняют смесью аргона и паров ртути. Внутри поверхность трубки покрыта люминофором — специальным составом, который светится под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в парах ртути. Аргон способствует надежному горению разряда в трубке.

**Основным преимуществом люминесцентных ламп** по сравнению с лампами накаливания является более высокий коэффициент полезного действия (15-20%) и в 7-10 раз больший срок службы.


**Наряду с положительными качествами** люминесцентные лампы обладают и недостатками:

- сложность схемы включения;
- зависимость от температуры окружающей среды; при снижении температуры лампы могут гаснуть или не зажигаться;
- дополнительные потери энергии в пускорегулирующей аппаратуре, достигающие 25-35% мощности ламп;
- вредные для зрения пульсации светового потока;
- наличие радиопомех;
- лампы содержат вредные для здоровья вещества, поэтому вышедшие из строя газоразрядные лампы требуют тщательной утилизации.

**Источник света и арматура образуют светильник.** Арматура перераспределяет световой поток в нужном направлении, защищает источник света от пыли, влаги и др. Светильники располагают по возможности в местах, удобных и безопасных для обслуживания.

**Светильники заряжают медными гибкими проводами** с сечением жил не менее  $0,5 \text{ мм}^2$  внутри зданий и  $1 \text{ мм}^2$  — для наружной установки и соединяют с проводами сети при помощи штепсельных разъемов или люстрового зажима.

**Для декоративного оформления места подвески светильника** иногда используется потолочная розетка светильника,



*Рис. 7. Крюки для подвески светильников:*

**а** – на деревянных потолках; **б** – на пустотелых железобетонных плитах

внутри которой — люстровый зажим. Допускается подвешивать светильник непосредственно на питающих его проводах при условии, что они предназначены для этой цели.

**Люстры, подвесы подвешивают на крюках (рис. 7).** Непосредственная подвеска светильников на проводах запрещается. Крюк в потолке должен быть изолирован от люстры, светильника с помощью поливинилхлоридной трубы. Изоляция крюка необходима для предотвращения появления опасного потенциала в металлической арматуре бетонных плит или стальных труб электропроводки при нарушении изоляции в светильнике. В случае крепления крюков к деревянным перекрытиям изолирование крюка не требуется. Для установки крюка в пустотелой плите перекрытия проделывают отверстие, а затем фиксируют крюк (рис. 7 б). В сплошных железобетонных перекрытиях светильник подвешивают к шпильке, пропускаемой насекомой через все перекрытие.

**Все приспособления для подвеса светильников испытывают на прочность пятикратной массой светильника.** Детали крепления подвеса при этом не должны иметь повреждений и остаточных деформаций.

## Электропроводка в погребах и подвалах

**Погреба и подвалы**, как правило, строят из несгораемых материалов и конструкций (кирпичная кладка, железобетонные блоки, перекрытия и т. д.). Полы обычно токопроводя-

щие, а именно: земляные, бетонные, из битого кирпича и т. д. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции, относительной влажности воздуха погреба и подвалы относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения электрическим током — к особо опасным помещениям.

**К электропроводкам в погребах и подвалах предъявляются повышенные требования, а именно:**

- следует применять напряжение сети не выше 42 В. Для этого следует применять понижающие трансформаторы;
- электропроводку выполнять непосредственно по основанию на изоляторах и роликах изолированными защищенными проводами или кабелями. При скрытой проводке запрещается применять стальные трубы с толщиной стенок 2 мм и менее;
- следует применять светильники герметичной конструкции, чтобы исключить попадание влаги в электропатрон;
- выключатель следует располагать вне погреба и подвала.

## **Электропроводка в чердачных помещениях**

**Чердаком помещением** называется помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, ферму, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.

**Электропроводки на чердаках** выполняют в основном для прокладки вводов от воздушных линий в здание к зажимам квартирного щитка. В дачных домиках освещение чердаков не требуется.

**Монтаж каких-либо электропроводок**, не считая прокладки вводов, на чердаках, имеющих конструкции из сгораемых материалов, лучше не выполнять.

**Чердачные помещения имеют ряд особенностей.** Они подвержены колебаниям температуры, как правило, запылены, обладают повышенной пожарной опасностью. Случайно возникшее повреждение электропроводки может привести к возгоранию деревянных конструкций и в дальнейшем к пожа-

ру. Поэтому к электропроводкам на чердаках предъявляются повышенные требования.

**В чердачных помещениях можно применять следующие электропроводки:**

- **открытая** — проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых и трудносгораемых материалов на любой высоте;

- **незащищенными изолированными одножильными проводами** на роликах и изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола.

**При высоте менее 2,5 м** их защищают от прикосновений и механических повреждений: Расстояние между точками крепления роликов должно быть не более 60 мм, изоляторов — не более 1000 мм, между проводами — не менее 50 мм. Высота роликов должна быть не менее 30 мм. Ролики устанавливают на подшипниках к стропилам досках.

**Скрытая электропроводка** выполняется в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте.

**Открытые электропроводки** в чердачных помещениях выполняют проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами можно прокладывать в зданиях с несгораемыми перекрытиями при условии прокладки их в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. Транзитные линии на чердаках длиной до 5 м разрешается выполнять проводами с алюминиевыми лентами.

**При прокладке стальных труб** необходимо исключить проникновение пыли внутрь труб и соединительных коробок, для чего применяют уплотненные резьбовые соединения. Трубы можно соединять при помощи муфт с резьбой без уплотнений только в сухих и непыльных чердаках.

**Трубы прокладывают с уклоном** так, чтобы в них не могла скапливаться влага.

**Соединения и ответвления медных или алюминиевых жил** проводов и кабелей проводят в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.

**Ответвления от линий, проложенных на чердаке,** к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускается при условии прокладки как линии, так и ответвлений открыто в стальных трубах, скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях.

**Отключающие аппараты** в цепях, питающих светильники, расположенных непосредственно на чердаках, устанавливают вне чердаков, например, у входа на чердак.

**Стальные трубы, металлические корпуса светильников и** другие металлические конструкции электропроводки должны быть занулены.

**ВНИМАНИЕ!** На чердаках запрещается прокладывать любые неметаллические трубы.

## Монтаж квартирных щитков

**Учет израсходованной электроэнергии** и расчет за нее с энергоснабжающей организацией производят по счетчику. Счетчик, как правило, монтируют на квартирном щите вместе с необходимыми коммутационными и защитными аппаратами и устройствами. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

**Промышленность выпускает однофазные и трехфазные счетчики** на различное напряжение и силу тока. Основные типы и характеристики счетчиков приведены в табл. 3.

**В цепях однофазного тока** активная энергия измеряется однофазными индукционными счетчиками непосредственного включения (*рис. 8 а*) или включениями через трансформатор тока (*рис. 8 б*). При включении через трансформатор тока показания счетчика умножаются на коэффициент трансформации трансформатора тока.

**В трехпроводных цепях трехфазного тока** с равномерной или неравномерной нагрузкой фаз энергия измеряется двухэлементными счетчиками, например типа САЗ-И670М или САЗ-И677 непосредственного включения (*рис. 9*) или включаемыми через измерительные трансформаторы тока (*рис. 10*). В обеих фазах трансформаторы тока должны иметь одинаковый коэффициент трансформации. **Расход энергии определяется** как произведение показаний счетчика на коэффициент трансформации трансформаторов тока и на коэффициент

трансформации трансформаторов напряжения, если они применены.

**В четырехпроводной сети трехфазного тока** при равномерной и неравномерной нагрузке фаз энергия может учитываться с помощью трех однофазных счетчиков, включенных, как показано на рис. 11, или с помощью трехэлементного четырехпроводного счетчика типа СА4 или СА4У (рис. 12). При учете тремя однофазными счетчиками расход энергии равен сумме показаний всех трех счетчиков, умноженный на коэффициент трансформации трансформаторов тока.

**Перед счетчиком**, который установлен на квартирном щитке, желательно установить рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.

Таблица 3-

**Счетчики**

Наименование	Параметры				
	типа	класс точности	ток, А	напряжение, В	Область применения
1	2	3	4	5	6
Счетчики индукционные активной энергии, однофазные	СО-И449	2,0	2,5; 5; 10; 20	220	В цепях однофазного тока. Допустимая температура воздуха от 0 до 40° С. Допускает 4–6-кратную перегрузку по току
То же	СО-И446	2,5	5; 10	220	То же. Допускает 3-кратную перегрузку
То же	СО-5	2,5	5; 10	220	То же. Допускает 3-кратную перегрузку
Счетчики индукционные активной энергии, трехфазные	САЗУ-И687 САЗ-И681 САЗУ-И681	1 1 1	5 5 5	100 380 100; 380	В трехпроводных сетях. Включение через трансформаторы тока и напряжения
То же	САЗ-И670М САЗ-И670 САЗ-И684	2 2 2	5; 10	380	В трехпроводных сетях. Непосредственное включение. Для работы в закрытых помещениях при температуре от 0 до 40° С.

Окончание табл. 18

1	2	3	4	5	6
То же	САЗУ-И670М	2	5	380	То же. Включение через трансформаторы тока.
	САЗУ-И670	2	5	100	То же, включение через трансформаторы тока и напряжения.
	САЗ-И677	2	20; 30; 50	380	В трехпроводных сетях. Непосредственное включение. Для работы в закрытых помещениях при температуре от 0 до 40° С.
То же	СА4-И685	2	5; 10	380	В четырехпроводных сетях. Непосредственное включение. В помещениях с температурой от 0 до 40° С. Перегрузочная способность — 400%.
	СА4-И672М	2			В четырехпроводных сетях. Непосредственное включение.
	СА4-И678	2	20; 30; 50	380	В четырехпроводных сетях. Непосредственное включение.
	СА4-И682	1	5	380	В четырехпроводных сетях. Включение через трансформаторы тока
	СА4У-И682	1	5		
	СА4У-И672М	1	5		

**Нагрузка к счетчику подключается обязательно через устройство защиты.** Защитные устройства применяют для того, чтобы при неисправности внутренней электропроводки или при аварийной перегрузке сети обеспечивалось автоматическое ее отключение от магистральной линии. С этой целью в цепях разных проводов сети устанавливают предохранители, автоматические выключатели или аппараты защитного отключения.

**Отключение должно происходить путем разрыва линии фазного провода.** Поэтому предохранители, а также однополюсные защитные или коммутационные аппараты, например,




Рис. 8. Включение однофазного счетчика:

а – однофазный счетчик непосредственного включения; б – включение однофазного счетчика через трансформатор тока; Г – генераторные зажимы; Н – зажимы для нагрузки

автоматы А3161 или АБ25 устанавливают только в фазном проводе. Установка этих аппаратов согласно ПУЭ в нулевом проводе не допускается.

**Линию нулевого провода можно разрывать только одновременно с линией фазного провода.** Это обеспечивается двухполюсными коммутационными или защитными аппаратами. Можно применить и трехполюсный аппарат, но при однофазном (двухпроводном) вводе один из полюсов не используется.






Рис. 9. Включение трехфазных счетчиков САЗ-И677 и САЗ-И684 непосредственно в трехпроводную сеть




**Рис. 10. Схема включения счетчиков САЗ-И670М и САЗ-И681 через трансформаторы тока в трехпроводную сеть**

На практике распространена установка предохранителей в линии не только фазного, но и нулевого провода, что противоречит требованиям действующих ПУЭ.

**Установка предохранителей как в фазном проводе, так и в нулевом** обосновывалась неквалифицированной эксплуатацией квартирной электропроводки. Действительно, если перегоревшую в линии одного провода плавкую вставку, грубо нарушая правила, заменяли проволочной перемычкой («жуч-



**Рис. 11. Схема учета энергии в четырехпроводной сети при неравномерной нагрузке фаз с помощью трех однофазных счетчиков, включенных через трансформаторы тока**



*Рис. 12. Схема учета энергии в четырехпроводной сети при неравномерной нагрузке фаз с помощью трехфазного счетчика СА4 непосредственного включения*

ком»), то защита обеспечивалась исправным предохранителем в линии другого провода. Кроме того, не исключалось, что на участке проводки до предохранителей будет утрачено внешнее различие между фазным и нулевым проводом. В этом случае наличие двух предохранителей позволяет безопасно произвести ремонтные работы, вывернув обе пробки. Напомним, что первоначально электрической энергией в быту пользовались преимущественно в жилых помещениях с токонепроводящими полами. Центральное отопление еще не было распространено, трубопроводы и радиаторы в комнатах отсутствовали. В этих условиях прикосновение к электроприбору с поврежденной изоляцией обычно не приводило к поражению электрическим током, и зануления корпусов, как средства повышения безопасности, не требовалось. Теперь электрификация быта вышла за пределы жилых комнат, а в комнатах все чаще стали встречаться заземленные трубопроводы отопления, водопровода, газа. Значит, возникла вероятность оказаться в контакте с землей или с заземленным металлическим предметом во время пользования электроприбором. В таких условиях повреждение изоляции создает опасность поражения электрическим током.


**Одним из средств обеспечения безопасности является зануление, то есть соединение металлических нетоковедущих**

частей электрооборудования с заземленным нулевым проводом. Если же в цепи нулевого провода установлен предохранитель или автомат, то при определенных условиях он может сработать и отключить нулевой провод, а это равносильно отключению зануления, обеспечивающего безопасность работающего. Поэтому установка защитных аппаратов в нулевом проводе при наличии электроприборов, требующих зануления, недопустима.

**Монтаж щитка.** Ниже приводится пример монтажа квартирного щитка с предохранителями. Панель щитка штампуют из стали или пластмассы размером 360x170x27 мм. В верхней части панели размещают предохранители, под предо-

хранителями устанавливают счетчик. Счетчик крепят тремя винтами. В нижней части щитка под счетчиком имеются четыре отверстия, обрамленные пластмассовыми втулками для ввода проводов к зажимному устройству счетчика. Щиток (рис. 13) монтируют после завершения работ по устройству внутренней электропроводки в доме и ввода в здание от воздушной линии.

**Щиток устанавливают на** стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне



*Рис. 13. Подсоединение квартирного щитка:*

1 — провода ввода; 2 — отключающий аппарат; 3 — винт отходящей линии; 4 — предохранитель; 5 — винт центрального контакта; 6 — провод от счетчика к предохранителям; 7 — асбестовая прокладка; 8 — счетчик; 9 — корунд щитка; 10 — деревянное основание

от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м.

Щиток крепят на прочном основании строго вертикально с уклоном не более 1. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8-1,7 м.


При установке квартирного щитка в местах, где возможно его повреждение, например под лестницами, щиток помещают в шкаф с окошком для счетчика или в нишах.

Плавкий предохранитель — один из наиболее распространенных аппаратов защиты. Для бытового потребления плавкие предохранители оформляют в виде однополюсных резьбовых предохранителей с резьбой Е27. Предохранитель состоит из двух основных частей (*рис. 14 а*): основания прямоугольной формы и ввертываемого цилиндрического корпуса с плавкой вставкой. Основание устанавливается на щитке в цепи фазного провода. К зажиму, связанному с центральным контактом, подключают провод, идущий от клеммы (2) счетчика; к зажиму резьбовой части — провод, идущий к нагрузке. Плавкая вставка помещена в фарфоровый цилиндр с двумя металлическими колпачками со стороны торцов. Вставку устанавливают в цилиндрический корпус, который ввертывают в основание.

Плавкие вставки для предохранителей выпускаются на номинальный ток 6,3; 10; 16; 20 и 25 А.

Автоматические выключатели. Для применения в квартирных щитках с плавкими вставками разработаны автоматические выключатели типа ПАР на 6,3 и 10 А с присоединительными размерами, такими же, как и резьбовых предохранителей (*рис. 14 б*). В отличие от плавких вставок автоматический выключатель после срабатывания снова готов к работе. Чтобы его включить, достаточно нажать кнопку большого диаметра, а нажав кнопку маленького диаметра, можно отключить цепь. Эти автоматы имеют комбинированный расцепитель: электромагнитный — для мгновенного отключения коротких замыканий, и тепловой — для отключения перегрузок.

**На квартирных щитках** применяют также однополюсные автоматические выключатели А3161 или АБ-25 с тепловыми



*Рис. 14. Аппараты электрозащиты:*

*а* — предохранитель серии ПРС: 1 — основание предохранителя; 2 — ввертываемый цилиндрический корпус с плавкой вставкой; *б* — автоматический выключатель ПАР-6,3 (ПАР-10): 1 — кнопка включения; 2 — кнопка отключения

расщепителями на 15, 20 или 25 А или же АЕ1111 с комбинированными расщепителями на токи от 6,3 до 25 А.

В настоящее время промышленностью выпускаются вводные квартирные щитки разных модификаций и типов (ЩК, ЩО, ШКИ и др.)

Щитки могут быть открытого и закрытого исполнения, соответственно для установки на стене или в нишах. Их комплектуют предохранителями на одну, две группы или однополюсными автоматическими выключателями на две или три группы. Габариты щитка — 260x150x129 мм. Автоматы и счетчик закрыты пластмассовым корпусом (крышкой) с окошком для счетчика и отверстием для ручек управления автоматами. Крышка установлена на боковых защелках и легко снимается. Конструкция щитка допускает ввод и вывод

проводов сверху или снизу, предусмотрена возможность их пломбирования.

**Желательно магистральную линию штепсельных розеток и цепь освещения** запитывать от разных предохранителей или автоматических выключателей. Этим достигается сохранение освещения в домике при перегрузке в линии штепсельных розеток.

**Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь** на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госпроверителя, а на зажимной крышке — пломбу энергоснабжающей организации.

**На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть** пломбы государственной поверки с давностью срока не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках — с давностью не более 2 лет.

**Государственную поверку счетчика** проводят один раз в 16 лет.

## Инструмент, приспособления, приборы

При устройстве электропроводок применяют различный инструмент в соответствии с выполняемым видом работ.

**При монтаже электроустановочных изделий и проводок** применяют слесарно-монтажный инструмент: плоскогубцы,





Рис. 15. Инструмент электромонтажника



*Рис. 16. Простейший тестер электропроводности*

круглогубцы, бокорезы (диагональные кусачки), набор различных отверток, клещи для снятия изоляции, ножницы для резки металла, керн, шило, нож, паяльник и т. д. Некоторые из вышеперечисленного приведены на *рис. 15*.

**При производстве строительных работ по прокладке электропроводок** применяют молотки, кувалды, зубила, шлямбуры различных диаметров, буравы, электрические и ручные дрели, перфораторы, набор сверл с победитовыми напайками и т. д.

**Для разметочных работ** необходимо иметь отвесы, уровень, линейки, измерительные рулетки 5-10 м, шаблоны, циркуль, штангенциркуль и т. д.

**При работах по соединению, ответвлению и оконцеванию проводов и кабелей** используют клещи КУ-1, пресс-клещи ПК-1, ПК-2М, щетки из кордоленты, бензиновые паяльные лампы, паяльники и т. д.

**Для проверки цепей при монтаже** необходимо иметь специальные приборы.

- **Простейшим является тестер электропроводности**, состоящий из батарейки, электрической лампочки и двух про-

водов (рис. 16). Для проверки цепи тестер подключают к испытываемой цепи с помощью зажимов типа «крокодильчик». Если лампочка горит, значит цепь закорочена, если лампочка гаснет — цепь разорвана.

- Для измерения сопротивления изоляции сети используют мегометры типа М-4100/4, рассчитанные на напряжение 400 В. Сопротивление заземляющих устройств проверяют прибором типа М416.

- Для определения наличия напряжения в сети применяют указатели и индикаторы напряжения.

- Однополюсные указатели напряжения УНН-1м, УНН-90, ИН-90, ИН-91 предназначены для проверки наличия напряжения и определения фазных проводов в электроустановках переменного тока при подключении электросчетчиков, выключателей, патронов электроламп, предохранителей и т. д.

## **Содержание**

Соединение и оконцевание проводов.....	3
Соединение и оконцевание медных проводов.....	4
Соединение и оконцевание алюминиевых проводов.....	5
Монтаж выключателей, штепсельных розеток.....	11
Монтаж светильников.....	12
Электропроводка в погребах и подвалах.....	17
Электропроводка в чердачных помещениях.....	18
Монтаж квартирных щитков.....	20
Инструмент, приспособления, приборы.....	29